

WATERSLIDE HT

NA SVIEČKY, KERAMIKU, SKLO A INÉ



NASTAVENIA TLAČE PRE OKI TLAČIARNE S BIELYM TONEROM

- **Nastavenie papiera pre A-Papier:** Ultra ťažký 2
- **Podávanie papiera:** Viacúčelový zásobník
- **Režim obrazu:** zrkadlovo



NASTAVENIA TLAČE PRE OKI TLAČIARNE S BIELYM TONEROM A S TRANSFER RIP SOFTVÉROM

- **Nastavenie papiera:** Štítky 1
- **Podávanie papiera:** Viacúčelový zásobník
- **Režim obrazu:** nie zrkadlovo



NASTAVENIA TLAČE PRE CMYK TLAČIARNE

- **Nastavenie papiera:** Štítky 1 alebo podobné
- **Podávanie papiera:** Viacúčelový zásobník
- **Režim obrazu:** nie zrkadlovo




NASTAVENIA TERMOLISU

	AUTOMATICKÝ TLAČ NA TEPLU	RUČNÝ TLAČ NA TEPLU
PRÍTLAK	2 bar / 29 PSI	stredný
TEPLOTA	180°C	180°C
ČAS	15-20 sek.	15-20 sek.



PROCES PRENOSU PRE OKI TLAČIARNE S BIELYM TONEROM

- Termolis predhrejte, kým nebude spodná platňa horúca.
- Vytlačte obrázok zrkadlovo na Laser-Dark (No-Cut) A-Papier.
- Na spodnú dosku položte papier Waterslide a naň A-Papier.
- Prekryte ich listom silikónového papiera.
- Stlačte spolu, ako je uvedené vyššie.
- Vvberte papiere opatrne z termolisu a nechajte ich úplne vychladnúť.
- Keď je papier absolútne studený, oddelte ich od seba.
- Strihajte okolo prenosu čo najpresnejšie.
- Vložte transfer do vody na 30 sekúnd. Papier sa zroluje.
- Opatrne ho obtierajte medzi prstami, aby ste odstránili prenosovú fóliu.
- Teraz môžete umiestniť fóliu na požadovaný povrch.
- Aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám, vyhľadte fóliu prstmi, alebo jemnou stierkou.
- Odstráňte zvyšky vody pre najlepšiu kvalitu.
- Nechajte zaschnúť 3 hodiny.



PROCES PRENOSU PRE CMYK TLAČIARNE

- Vytlačte dizajn nezrkadlovo na lesklú stranu prenosového papiera.
- Orežte obraz čo najpresnejšie.
- Vložte transfer do vody na 30 sekúnd. Papier sa zroluje.
- Opatrne ho obtierajte medzi prstami, aby ste odstránili prenosovú fóliu.
- Teraz môžete umiestniť fóliu na požadovaný povrch.
- Aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám, vyhľadte fóliu prstmi, alebo jemnou stierkou.
- Odstráňte zvyšky vody pre najlepšiu kvalitu.
- Nechajte zaschnúť 3 hodiny.

